

INFORMATIVO Nº:	23/2024
DATA:	07/06/2024

INFORMATIVO DA BANEABILIDADE DAS PRAIAS DE PERNAMBUCO

PERÍODO:	07/06/2024 a 13/06/2024
DATA DA COLETA:	03/06/2024

Ponto de coleta	Localização	Município	Classificação
ITA-20	Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santana de Barros.	Itamaracá	Própria
ITA-10	Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar.	Itamaracá	Própria
ITA-05	Praia do Forte, em frente ao Forte Orange.	Itamaracá	Própria
IGA-10	Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014	Igarassu	Própria
PAL-40	Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga late Clube.	Paulista	Imprópria
PAL-20	Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa).	Paulista	Imprópria
PAL-10	Praia do Janga, em frente à Rua Betânia.	Paulista	Imprópria
OLD-97	Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce.	Olinda	Imprópria
OLD-50	Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE)	Olinda	Imprópria
OLD-20	Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS.	Olinda	Própria
OLD-10	Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres.	Olinda	Própria
REC-80	Praia do Pina, em frente à Rua Com. Moraes com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano).	Recife	Imprópria
REC-50	Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem).	Recife	Própria
REC-10	Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15.	Recife	Própria
JAB-80	Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica)	Jaboatão dos Guararapes	Própria
JAB-30	Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II).	Jaboatão dos Guararapes	Imprópria
JAB-20	Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária.	Jaboatão dos Guararapes	Imprópria
JAB-10	Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares).	Jaboatão dos Guararapes	Imprópria
CBO-30	Praia de Suape, praia de Suape, 6.	Cabo de Sto Agostinho	Imprópria
CBO-20	Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto	Cabo de Sto Agostinho	Própria
CBO-10	Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo).	Cabo de Sto Agostinho	Imprópria
IPO-20	Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa.	Ipojuca	Própria
IPO-10	Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01.	Ipojuca	Própria
TAM-20	Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros.	Tamandaré	Própria
TAM-14	Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré.	Tamandaré	Imprópria
TAM-10	Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua.	Tamandaré	Imprópria
SJG-10	Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo.	São José da C. Grande	Imprópria

A amostragem é feita semanalmente, na isóbata de 1m de profundidade, local mais utilizado para recreação. As análises são realizadas conforme o estabelecido pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater para coliformes termotolerantes.

A classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução CONAMA Nº 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade. O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas. Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas nas

INFORMATIVO Nº:	23/2024
DATA:	07/06/2024

categorias **própria** (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e **imprópria** (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2500 coliformes termotolerantes na última amostragem).

Recomenda-se, ainda, que seja evitado o banho de mar em quaisquer das circunstâncias abaixo:

- Houver incidência relativamente elevada ou anormal de doenças por veiculação hídrica;
- Acusar recebimento regular intermitente ou esporádico de esgotos por intermédio de valas, corpos de água ou canalizações, inclusive galerias de águas pluviais;
- Indicar presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive óleos, graxas e outras substâncias capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação;
- Floração de algas ou outros organismos, até que comprove que não oferecem risco à saúde;
- Nas semanas que forem classificadas como impróprias;
- Sua utilização nas 24 horas subsequentes à ocorrência de chuvas, devido ao maior risco de doenças;
- Outros fatores que contraindiquem temporária ou permanentemente o exercício de recreação de contato primário.

PREVISÕES DE MARÉS

PORTO DO RECIFE				
Dia	ALTA		BAIXA	
	Hora	Altitude (m)	Hora	Altitude (m)
03/06/2024	13:34	2.3	07:23	0.4
PORTO DE SUAPE				
Dia	ALTA		BAIXA	
	Hora	Altitude (m)	Hora	Altitude (m)
03/06/2024	13:30	2.1	07:17	0.4

Informações da Amostragem

Amostragem realizada conforme o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras, Agência Nacional de Águas (2011).

Condições Ambientais: -

Ocorrências durante a amostragem: -

Referências

Métodos de ensaio:

Coliformes Termotolerantes: SMWW 9221 E2

Legendas

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Ed. - 2017

INFORMATIVO Nº:	23/2024
DATA:	07/06/2024

Observações

- Os resultados dos ensaios se aplicam tão somente às amostras citadas neste informativo.
- Este informativo só poderá ser reproduzido na íntegra. A reprodução de parte deste informativo só é permitida sob autorização do laboratório, com registro em novo informativo.
- Todos os ensaios foram realizados neste laboratório.

"Para publicação parcial ou total, solicitar autorização expressa da CPRH".

Rivaldo Antônio Jerônimo da Silva
Supervisor da Biologia
CRBio 67.120/05

Andréa Shirley Xavier da Silva
Gerência do Laboratório
CRBio 67.379-05

